

PERFIL DE SONDAGEM - SPT

| Profundidade (m) | Número da amostra | Soma do número de golpes | | RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT | | Perfil Geológico | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | | |
|------------------|-------------------|--------------------------|-------|--|----|------------------|---|---------------|--|
| | | Nível D'água (m) | | PRIMEIROS 15 cm | | | | ULTIMOS 30 cm | |
| | | 1º+2º | 2º+3º | GRÁFICO DO N.º GOLPES | | | | | |
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | DESCRIÇÃO TÁCTIL VISUAL | | |
| -1,00 | 0 | | | | | | Argila arenosa vermelha | | |
| -2,00 | 1 | 6 | 6 | | | | Argila arenosa vermelha | | |
| -3,00 | 2 | 6 | 6 | | | | Argila arenosa vermelha | | |
| -4,00 | 3 | 8 | 9 | | | | Argila arenosa vermelha | | |
| -5,00 | 4 | 9 | 10 | | | | Argila arenosa vermelha | | |
| -6,00 | 5 | 11 | 9 | | | | Argila arenosa vermelha com cascalho | | |
| -7,00 | 6 | 7 | 9 | | | | Argila arenosa vermelha com cascalho | | |
| -8,00 | 7 | 17 | 18 | | | | Argila arenosa vermelha com cascalho | | |
| -9,00 | 8 | 19 | 20 | | | | Silte arenoso marrom com veios variegados | | |
| -10,00 | 9 | 27 | 32 | | | | Silte arenoso marrom com veios variegados | | |
| -10,45 | 10 | 38 | 38 | | | | Silte arenoso marrom com veios variegados | | |
| | 11 | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|----|----|----|
| ENSAIO LAVAGEM (MIN.) | 10 | 20 | 30 |
| AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm) | | | |

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

| DATA | HORA | N.A. (m) | Prof.Furo |
|----------|------|----------|-----------|
| 01/02/12 | | -9,25 | -10,45 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| CONTRATANTE: R7 ENGENHARIA | | | |
| OBRA: TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| LOCAL: CAMPUS UFG - SAMAMBAIA | | | |
| CIDADE: GOIÂNIA-GO | | INÍCIO: 01/02/12 | COTA DO FURO: 0,00 |
| | | TÉRMINO: 01/02/12 | |
| INÍCIO LAVAGEM: | | COMP. REVESTIMENTO: | |

| | | |
|-------------|--|--|
| OBSERVAÇÃO: | | |
| | | |

| ORDEM DE SERVIÇO | NÚMERO DO RELATÓRIO | VISTO |
|--|---------------------|----------|
| | | |
| RESP. TÉCNICO: Rodrigo Antunes da Rocha | | APROVADO |